

## 附件 2

### 存在简易感应电炉问题的企业清单

| 序号 | 企业名称           | 市   | 县   | 行业类别       | 炉窑类别 | 炉窑子类 | 问题炉窑数量 | 炉窑类型 | 存在的环境问题                                     |
|----|----------------|-----|-----|------------|------|------|--------|------|---|
| 1  | 山东立阳金属制造股份有限公司 | 滨州市 | 邹平市 | 汽车零部件及配件制造 | 熔化炉  | 感应电炉 | 2      | 简易炉型 | 工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差；<br>简易支架支撑炉体，存在生产安全性隐患 |