

附件 2

存在简易感应电炉问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	炉窑类型	存在的环境问题
1	阳泉市煜昌机械制造有限公司	阳泉市	平定县	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	1	简易炉型	工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差； 简易支架支撑炉体，存在生产安全性隐患