

附件

唐山市路南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-062	2019/6/26	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山莱特保温材料有限公司	唐山市路南区唐柏路2号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业隧道窑处于生产中，隧道窑配套有一套除尘系统，现场检查时脉冲式除尘器未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/8/15