

附件 2

存在其他环境问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	问题类型	备注
1	西安义成锻压有限公司	西安市	灞桥区	锻件及粉末冶金制品制造	其他环境问题	项目天然气加热炉等技改项目未履行环评审批程序，也没有环保三同时验收。
2	西安煜阳重型机械制造有限公司	西安市	西安高新技术产业开发区	黑色金属铸造	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 浇铸工序产生的有机废气由活性炭处理后经 26 米排气筒高空排放，但该企业未按照环评要求每月进行更换一次（0.2 吨/次），经向企业负责人了解，该企业是每年更换一次，且不清楚环评报告对活性炭更换的时间要求，最近一次更换时间为 2018 年 12 月；2. 烤包器环评设计为燃气低氮燃烧系统，因企业没有通天然气，改造为柴油燃烧系统，经 26 米排气筒高空排放，该企业未组织第三方对排口进行监测；3. 冲天炉 CEMS 系统未进行验收。
3	西安红星石化设备有限公司	西安市	灞桥区	金属结构制造	其他环境问题	天然气加热炉等技改项目未履行环评审批程序，也未进行环保验收。
4	西安市户县炉丹机械厂	西安市	西安高新技术产业开发区	机械零部件加工	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，开放式厂房，于 2017 年 10 月重新更换了蓄热式加热炉一台，每小时燃气量为 40 立方米，每 3 至 4 小时生产加工一炉，日产量 1.5~2 吨，但未安装污染防治设施。